Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3499	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】MLO开关不是默认开启状态。	洋刘	05/20/2025 17:46
3497	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】ubus命令设置mac黑名单信息与实际输入mac不一致。	洋刘	05/20/2025 16:27
3496	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】无线方式连入待测终端获取下挂设备信息negorate值不对。	洋刘	05/20/2025 16:05
3495	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】百兆网线连入待测终端获取下挂设备信息negorate ´port值不对。	洋刘	05/20/2025 15:54
3494	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】设备恢复出厂设置后工作模式切换不成功。	洋刘	05/20/2025 15:13
3493	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】桥接模式下查询工作模式信息中缺少ipaddr参数。	洋刘	05/20/2025 14:39
3492	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】ubus查询5G无线信息状态与WEB页面显示不一致。	洋刘	05/20/2025 11:31
3491	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】ubus命令升级固件不成功。	洋刘	05/20/2025 10:23
3488	电信wifi7	Bug	New	Normal	【mesh】自适应模式下路由器2WAN口连接路由器1LAN口没有进行mesh组网连接。	洋刘	05/16/2025 15:31
3479	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】ctcapd.wifi.vsie.proberx接口获取到的VSIE信息异常。	洋刘	05/14/2025 09:54
3477	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ctcapd.diagnostics接口没有pingresult信号上报。	洋刘	05/20/2025 17:13
3476	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取ctcapd.wifi.1.ap.1返回结果格式不符合要求	洋刘	05/20/2025 16:53
3475	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置accessrule为2的情况下，wifi下挂设备还能正常上网。	洋刘	05/20/2025 17:22
3474	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置wifi频宽不成功。	洋刘	05/20/2025 16:49
3473	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置MAC黑名单控制不成功。	洋刘	05/20/2025 16:21
3471	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】获取wholetopo信息导致ubus进程挂掉。	洋刘	05/13/2025 14:41
3470	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】ubs命令设置开启关闭MAP漫游状态不成功。	洋刘	05/20/2025 17:09
3468	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置PPPOE模式无法正常拨号上网。	洋刘	05/20/2025 16:26
3466	联通wifi7	Bug	Feedback	Normal	【纳管】ubus命令获取Device.WiFi.信息数据太多与规范定义不一样。	chuanjia liu	05/27/2025 16:53
3465	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令获取不到Device.WiFi.X_CU_MAPInfo.相关信息。	chuanjia liu	05/12/2025 16:14
3464	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令获取以太网端口信息中MaxBitRate（端口支持最大速率）值为0 °	chuanjia liu	05/12/2025 16:01
3463	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令获取以太网端口信息缺少CurrentBitRate参数。	chuanjia liu	05/12/2025 15:58
3461	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令设置wifiACL黑白名单，设置结果与实际输入不一致。	chuanjia liu	05/27/2025 16:44
3459	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令获取不到wifi关联设备信息。	chuanjia liu	05/28/2025 15:02
3458	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令设置wifi安全信息不成功。	chuanjia liu	05/27/2025 15:48
3457	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令获取wifi安全配置信息缺少X_CU_wpakey参数。	chuanjia liu	05/12/2025 14:57
3456	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令获取wifi安全配置信息值与实际设置不一致。	chuanjia liu	05/27/2025 16:46
3455	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令设置AP信息中X_CU_ValidTime值与实际输入取值不一致。	chuanjia liu	05/29/2025 10:40
3453	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令设置AP信息中WMMEnable值不成功。	chuanjia liu	05/12/2025 14:14
3451	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令查询获取AP信息中AssociatedDeviceNumberOfEntries结果与实际不一致。	chuanjia liu	05/28/2025 15:29
3450	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令查询获取AP信息中MaxAssociatedDevices取值错误。	chuanjia liu	05/28/2025 15:37

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3449	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令设置无线模块信息参数失败。	chuanjia liu	05/12/2025 11:13
3448	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令查询无线模块信息中缺少OperatingChannelBandwidth参数。	chuanjia liu	05/12/2025 11:03
3447	联通wifi7	Bug	New	Normal	【纳管】ubus命令查询无线模块信息中发射功率取值与实际值不一致。	chuanjia liu	05/12/2025 11:01
3446	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令配置SSID使能开关不成功。	chuanjia liu	05/27/2025 16:45
3445	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令查询SSID信息中BSSID ´MACAddress取值为空。	chuanjia liu	05/28/2025 17:24
3444	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令设置wifi双频合一不成功。	chuanjia liu	05/27/2025 15:46
3443	联通wifi7	Bug	Feedback	Normal	【纳管】ubus命令查询WIFI对象信息结果与规范定义不一致。	chuanjia liu	05/27/2025 16:50
3442	联通wifi7	Bug	Resolved	Normal	【纳管】ubus命令查询LAN侧维护信息与实际不一致。	chuanjia liu	05/28/2025 15:48
3432	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】获取mesh节点拓扑信息、mesh网络拓扑信息不正确。	洋刘	05/07/2025 15:41
3431	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取到的WAN口连接信息negorate参数值为1000.	洋刘	05/13/2025 17:21
3430	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】获取下挂终端详细信息中缺少lanseparation参数。	洋刘	05/07/2025 10:38
3429	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令切换至对应工作模式时没有返回result结果值。	洋刘	05/13/2025 17:24
3428	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令执行开启elinksync命令不成功。	洋刘	05/20/2025 17:40
3426	电信wifi7	Bug	Feedback	Normal	【ubus】通过网线将组网终端(AP)连接到天翼网关LAN口，查看终端SSID未能同步到天翼网关的SSID °	洋刘	05/09/2025 11:51
3425	电信wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】2.4G配网专用SSID创建不成功。	洋刘	05/22/2025 09:08
3423	电信wifi7	Bug	Feedback	Normal	【ubus】网关开启“一键同步”´“一键配置”，查看AP管理界面wifi信息未同步网关wifi信息。	洋刘	05/09/2025 11:49
3422	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus查询单个下挂设备实例属性中negorate值为0.	洋刘	05/20/2025 16:31
3421	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】手机\PC首次连接AP没有device信号上报、断开设备连接没有devicestatus信号上报。	洋刘	05/20/2025 16:11
3420	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】PC有线连接路由器,ubus命令查询下挂设备列表信息中negorate协商速率显示为1000.	洋刘	05/13/2025 10:43
3419	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置PPPOE拨号失败。	洋刘	05/13/2025 11:27
3417	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取、设置IPTV状态失败。	洋刘	05/13/2025 17:05
3416	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取WIFI开关状态中缺少MLO对应参数。	洋刘	05/20/2025 16:32
3406	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】中继模式下查询WAN详细信息失败。	洋刘	05/13/2025 17:19
3405	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】查询获取不到eBPF程序中bpf ´debugfs状态信息。	洋刘	05/13/2025 17:01
3404	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令不支持连接平台地址查询、修改。	洋刘	05/13/2025 16:56
3402	电信wifi7	Bug	In Progress	Low	【ubus】ubus命令不支持URL过滤配置。	洋刘	05/09/2025 10:33
3401	电信wifi7	Bug	In Progress	Normal	【ubus】ubus命令添加DNS过滤配置失败。	洋刘	05/09/2025 10:27
3400	电信wifi7	Bug	Feedback	Normal	【ubus】ubus命令获取不到多终端组网下家庭终端 STA 漫游信息。	洋刘	05/09/2025 10:32
3399	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令获取不到日志信息。	洋刘	05/13/2025 16:46
3398	电信wifi7	Bug	Rejected	Normal	【ubus】ubus命令修改关闭wifi.1.ap.1失败。	洋刘	05/16/2025 11:14
3397	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取实例ap统计信息中rxbytes ´rxpackets值为0 °	洋刘	05/13/2025 16:25
3396	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】更新修改WIFI单个实例部分属性参数不成功。	洋刘	05/13/2025 16:06
3395	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】设置2.4G ´5G信道、频段属性失败。	洋刘	05/13/2025 15:47

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3394	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取2.4G ´5G频道部分参数值与实际不一致。	洋 刘	05/13/2025 15:58
3393	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令不支持单独开启黑白名单控制。	洋 刘	05/13/2025 15:32
3392	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令添加MAC地址到黑白名单失败。	洋 刘	05/20/2025 16:18
3391	电信wifi7	Bug	In Progress	Normal	【ubus】ubus命令指定MAC进行BSS切换失败。	洋 刘	05/07/2025 14:45
3390	电信wifi7	Bug	In Progress	Normal	【ubus】ubus命令查询指定MAC测量返回RSSI值不正确。	洋 刘	05/07/2025 14:45
3389	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置漫游参数失败。	洋 刘	05/13/2025 15:10
3388	电信wifi7	Bug	In Progress	Normal	【ubus】命令设置wifi定时关闭，到达时间点wifi未自动关闭。	洋 刘	05/07/2025 14:45
3387	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】不支持mesh漫游配置查询、设置。	洋 刘	05/13/2025 14:32
3386	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】执行命令获取整个家庭mesh 网络拓扑导致ubus_service进程挂掉。	洋 刘	05/07/2025 15:42
3385	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】不支持5G频段SSID对象信息查询。	洋 刘	05/13/2025 14:44
3384	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】查询mesh状态信息中缺少enable ´controllermac参数。	洋 刘	05/13/2025 14:43
3383	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】执行ubs命令设置mesh状态不成功。	洋 刘	05/13/2025 14:15
3382	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】关闭mesh开关，执行查询mesh状态命令提示查询失败。	洋 刘	05/07/2025 15:10
3381	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】执行信道扫描命令会导致ubus_service挂掉。	洋 刘	05/07/2025 15:05
3380	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】执行ubus命令断开终端设备与wifi连接不生效。	洋 刘	05/13/2025 14:08
3379	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取2.4G ´5G频段信息中缺少backgroundnoise参数。	洋 刘	05/07/2025 15:15
3378	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】连接wifi密码错误，查看ubus monitor中没有passworderror信号上报。	洋 刘	05/07/2025 14:47
3377	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令获取wifi状态信息中elinksync参数为空。	洋 刘	04/30/2025 14:28
3376	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令获取wifi状态信息中缺少wifiqualitycollectswitch参数。	洋 刘	04/30/2025 14:16
3375	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置路由工作模式为STATIC，设置参数与实际写入参数不一致。	洋 刘	04/30/2025 14:12
3374	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置路由工作模式为STATIC失败。	洋 刘	04/30/2025 14:10
3373	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令不支持下挂设备列表中单个实例属性修改。	洋 刘	04/30/2025 11:36
3372	电信wifi7	Bug	In Progress	Low	【ubus】ubus命令查询下挂设备列表信息中有线连接设备cate取值为空.	洋 刘	04/23/2025 16:12
3371	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令查询下挂设备列表信息中negorate协商速率显示为0.	洋 刘	04/30/2025 10:53
3370	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令查询下挂设备列表信息中port取值与实际情况不一致。	伟 何	04/30/2025 10:46
3369	电信wifi7	Bug	In Progress	Normal	【ubus】ubus命令查询下挂设备列表信息缺少部分参数。	洋 刘	04/23/2025 15:42
3368	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令获取不到周边wifi信息。	洋 刘	04/30/2025 10:38
3367	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取设备信息中部分参数取值与实际不一致。	伟 何	04/30/2025 10:00
3366	电信wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令不支持设置WEB页面登录密码。	伟 何	04/30/2025 09:55
3365	电信wifi7	Bug	In Progress	Low	【ubus】ubus命令执行获取不到终端恢复出厂原因与终端重启原因。	洋 刘	04/22/2025 14:28
3364	移动wifi7	Bug	New	Normal	【mesh】设备组网成功，从路由下个设备wifi连接设备不显示名称。	良缘 彭	04/18/2025 11:01
3361	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【mesh】设备组网成功，通过域名访问本地管理界面无法访问。	伟 何	04/17/2025 15:01
3359	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【mesh】无线组网完成从路由不显示IP地址、上下行速率显示为0 °	伟 何	04/17/2025 17:41

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3358	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【mesh】LAN1口速率不对，实际速率只有百兆。	伟何	04/18/2025 15:53
3357	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【mesh】有线mesh组网，主路由下挂设备显示从路由连接LAN口不对。	伟何	04/17/2025 17:50
3356	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【web】修改wifi密码，连接状态中的设备不会自动断开连接。	洋刘	04/15/2025 12:01
3355	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【mesh】有线组网成功，主设备2.4GWiFi信息未同步到从设备。	伟何	04/17/2025 14:49
3354	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【mesh】主从设备mesh组网成功，主路由web界面下挂设备信息列表中不显示从路由名称。	伟何	04/17/2025 14:38
3344	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF5】和家亲app设置路由器定时重启后，设置的周期重启规则自动被清除掉了。	伟何	04/14/2025 11:30
3343	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF5】IoT专属通道添加、删除设备界面一直处于等待加载中，实际设备已经添加、删除完成。	伟何	04/14/2025 10:30
3329	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF5】app设置IoT专属通道获取、添加失败。	伟何	04/10/2025 09:11
3328	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF5】app设置智能限速失败。	伟何	04/08/2025 11:23
3327	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF5】app设置路由器定时重启、wifi定时重启失败。	伟何	04/08/2025 11:09
3318	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF5】app修改WIFI射频参数配置失败。	伟何	04/08/2025 11:00
3315	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取组网设备MLO开关信息参数中enable属性名与规范定义不一致。	伟何	04/10/2025 09:17
3309	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】拨测数据上报查询不到数据。	洋刘	04/07/2025 11:35
3308	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】查询数据上报查询到的参数信息全是null°	洋刘	04/07/2025 11:33
3306	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】设备注册上报查询不到信息。	洋刘	04/07/2025 11:35
3305	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】下挂设备周期上报查询不到下挂2.4G ´5G频段设备信息。	洋刘	04/07/2025 11:34
3299	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【web】web界面中继工作模式切换到路由模式失败。	伟何	04/10/2025 09:32
3295	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置双频合一使能、MLO开关状态后与WEB页面双频合一、MLO状态不一致。	洋刘	03/31/2025 11:42
3290	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】WIFI状态周期上报查询不到wifi相应信息。	洋刘	04/07/2025 11:34
3289	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】业务数据周期上报查询到的数据值都是空或者0.	洋刘	03/26/2025 14:53
3287	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】周边WIFI数据上报查询不到5G频段数据。	洋刘	04/07/2025 11:34
3286	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【IF8】上联状态周期上报查询结果中上行实时接收、发送速率都是0.000000	洋刘	03/26/2025 14:14
3277	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令不支持组网设备开启MLO开关。	洋刘	03/25/2025 10:01
3276	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令执行ipv4/ipv6 双栈开关功能不生效。	洋刘	03/31/2025 10:34
3275	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令执行设备重启不生效。	洋刘	03/31/2025 10:19
3274	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置组网设备锁网返回:Invalid argument	洋刘	03/25/2025 10:03
3270	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令配置设备限速参数与实际输入的参数信息不一致。	良缘 彭	03/25/2025 10:00
3269	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取mesh拓扑信息中topoinfo参数名与规范定义不一致。	伟何	04/17/2025 15:03
3268	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置mesh漫游开关状态不成功。	洋刘	03/25/2025 09:57
3264	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令不支持查询组网设备与STA之间弱信号。	伟何	04/17/2025 17:52
3263	移动wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】ubus命令使组网设备与STA之间连接断开后，立马重新连接了，没有根据限制时间来限制接入。	洋刘	03/19/2025 15:13
3261	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】设备wifi统计信息参数中IPV6总发送、总接收字节参数值为-1°	洋刘	03/31/2025 10:10
3259	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令未能正常触发wps组网频段。	洋刘	03/31/2025 10:09

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3257	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令不支持获取MLO开关状态。	洋 刘	03/25/2025 09:37
3254	移动wifi7	Bug	New	Normal	【ubus】开启MLO设置，更改工作模式为中继模式，中继模式下channel ´noise ´snr ´rssi取值不符合规范要求。	洋 刘	04/17/2025 11:35
3252	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】配置组网设备wifi参数不成功.	洋 刘	03/24/2025 17:31
3251	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取组网设备wifi配置信息列表中wifi频宽取值与实际设置频宽不一致。	洋 刘	03/24/2025 17:19
3250	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取组网设备wifi配置信息列表中缺少autoChannel参数。	洋 刘	03/24/2025 17:15
3249	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】查询到的无线下挂设备接收、发送流量周期均值、最大值统计都为0.000000.	洋 刘	03/31/2025 09:57
3248	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】interface平台接口参数值与实际设置参数不一致。	洋 刘	03/24/2025 10:45
3246	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取下挂设备数量与实际下挂设备个数不一致。	洋 刘	03/24/2025 10:42
3245	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取下挂设备列表信息中部分参数名称与规范定义不一致。	洋 刘	03/24/2025 10:41
3244	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取下挂设备列表中缺少index属性。	洋 刘	03/24/2025 10:37
3243	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】获取下挂设备列表中connecttype连接协议取值与实际设备接入方式不一致。	洋 刘	03/24/2025 10:35
3240	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus查询设备上行状态信息中部分参数名称与规范定义不一致。	伟 何	04/10/2025 09:32
3238	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置PPPOE模式，配置pppoe账号能正常上网，在查询上行状态信息中pppoe账号密码显示都是空的。	洋 刘	03/20/2025 14:41
3237	移动wifi7	Bug	Rejected	Normal	【ubs】ubus命令设置中继模式，配置ssid信息不成功。	洋 刘	03/18/2025 17:04
3236	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令设置静态ip，查询上行设备信息中缺少参数ip 。	洋 刘	03/20/2025 14:37
3234	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】查询设备上行信息中uplinkMac取值不正确、gatewayMac取值为空。	洋 刘	03/20/2025 14:32
3229	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】恢复出厂设置后，不做任何修改配置，通过ubus命令查询到的workingModeDefault为1，与规范要求不一致。	洋 刘	03/20/2025 14:26
3228	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令配置LAN侧地址，提示leaseTime参数为空。	洋 刘	03/20/2025 14:12
3227	移动wifi7	Bug	Closed	Normal	【ubus】ubus命令开启telent不生效。	洋 刘	03/20/2025 10:12
3225	VS057	Bug	Resolved	Normal	【web】EasyMesh-漫游策略-修改信号阈值保存，界面一直卡在等待画面，无设置成功提示窗弹出。	chuanjia liu	03/04/2025 14:14
3224	VS057	Bug	Resolved	Normal	【web】IPV6地址前缀不显示。	chuanjia liu	02/28/2025 17:34
3223	VS057	Bug	Feedback	Normal	【web】家长控制规则设置没有做重复校验，相同名称、MAC地址可以重复设置。	chuanjia liu	03/03/2025 13:54
3222	VS057	Bug	Resolved	Normal	【web】家长控制规则设置开始/结束时间大于24小时能正常保存成功。	chuanjia liu	03/04/2025 15:24
3221	VS057	Bug	Resolved	Normal	8.6.2 查询不到CuInform存储相关目录。	chuanjia liu	02/27/2025 11:48
3220	VS057	Bug	Resolved	Normal	8.6.1 内核接口查询不到接口符号。	chuanjia liu	02/27/2025 11:48
3219	VS057	Bug	Resolved	Normal	【web】MAC过虑黑名单切换白名单后导致下挂设备无法访问网络，WEB管理界面无法访问。	chuanjia liu	03/06/2025 15:54
3218	VS057	Bug	Closed	Normal	中继模式下扫描显示同一个无线信息显示的2.4G ´5G名称都是一样的。	chuanjia liu	02/21/2025 11:18
3217	VS057	Bug	Resolved	Normal	2.4\5Gwifi已被禁用，在WEB首页无线信息中使能状态还显示为启用。	chuanjia liu	02/27/2025 14:54
3215	无频1G	Bug	Closed	Normal	1GPON设备在RMS平台查询VendorClassID ´OpticalModuleSubType参数值不符合规范定义。	伟 何	02/20/2025 14:35
3191	无频10G	Bug	Closed	Normal	10GEPON设备在RMS平台查询StandardsSupported ´StandardUsed ´OpticalModuleSubType参数值为XGPON1与规范不一致。	伟 何	02/20/2025 11:00
3182	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.6 PON上行网关接口配置参数缺少OpticalModuleSubType属性，TR069平台节点下查询不到。	伟 何	02/05/2025 10:09
3180	无频10G	Bug	Feedback	Normal	8.5.1 没有自动弹出注册界面功能，	伟 何	01/24/2025 13:09

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3179	无频10G	Bug	New	Normal	6.1.1 无首次上网门户控制功能	tingwei huang	01/23/2025 18:08
3178	无频10G	Bug	Closed	Normal	web界面新建、修改WAN连接勾选LAN端口绑定，保存不成功，提示删除失败。	伟 何	01/24/2025 14:36
3172	无频10G	Bug	New	Normal	6.4.3.6.1 通过RMS平台下发固话热线业务配置:no-dialing-behaviour参数配置不成功。	Ali Dong	01/22/2025 16:57
3169	无频10G	Bug	Closed	Normal	6.2.1 拔掉上行线路光纤，访问网页不会跳转出上行线路没有激活提交。	伟 何	01/24/2025 14:49
3163	无频10G	Bug	Closed	Normal	7.2.4 设备不接入光纤时链路性能统计中发送光功率、接收光功率参数值变为-100 °	tingwei huang	01/22/2025 09:32
3160	无频10G	Bug	Closed	Normal	6.5.2 设置网关为桥接路由混合模式，无法正常上网。	伟 何	01/24/2025 16:36
3150	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.1.2 无法通过导入安全证书方式连接TR069平台。	伟 何	01/24/2025 14:38
3148	无频10G	Bug	New	Normal	6.4.1.3.1 语音呼叫以G.729A编码方式作为首选，网关下挂A话机无法呼出。	Ali Dong	01/20/2025 14:34
3141	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.2.1.1 维护管理员权限登录web界面，二级菜单缺少统计数据页面。	伟 何	02/10/2025 10:45
3139	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.2.1.1 普通用户权限登录web界面，注册认证界面中缺少LOID认证功能。	天文 刘	01/22/2025 11:09
3138	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.2.1.1 普通用户权限登录web界面，修改用户登录密码需要旧密码验证。	伟 何	01/22/2025 16:15
3137	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.2.1.1 普通用户登录web界面可以新建wan连接，并能保存生效。	伟 何	01/24/2025 16:43
3133	无频10G	Bug	Closed	Normal	6.4.1.1 WEB界面配置语音功能参数后无法保存。	天文 刘	01/22/2025 11:13
3127	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.4 WEB界面不支持修改维护管理员密码，参考其它厂商界面是支持修改管理员密码的。	伟 何	01/22/2025 16:30
3120	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.6 RMS平台查询网关关键参数:WLAN，查询到的参数值是TRUE °	伟 何	01/24/2025 16:38
3118	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.6 RMS平台查询网关ModelName参数，查询到的参数值是ModelName °	伟 何	01/24/2025 17:12
3117	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.6 RMS平台查询PON上行接口配置中DownstreamMaxRate ´UpstreamMaxRate参数值为0	伟 何	02/05/2025 10:10
3112	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.8 配置错误的RMS平台地址,重启智能网关，平台连接成功。	家衡 付	01/17/2025 09:51
3111	无频10G	Bug	Closed	Normal	8.3.7 WEB界面恢复出厂设置后,不配置LOID,先创建wan连接，创建的wan连接可以正常获取到IP地址，下挂设备可正常上网。	伟 何	01/22/2025 16:33