海思 1G无频 - Bug #3472

useradmin登录 -终端设备 -有线终端管理的实时网速每次更新后下一次会变为 0.0b/s

05/13/2025 15:07 - 天驰 王

Status:	Feedback	**Start date:**	05/13/2025
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:	齐 刘	**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour
测试版本：	20250509125057-1467bf06	**复现概率：**	100%

Description

步骤:
1.在PC上使用电信维护帐号telecomadmin/nE7jA%5m登录家庭网关，观察GUI是否支持以下内容:
在“GUI->状态->用户侧信息” 页面查看
□以太网接口信息：显示接入设备的IP地址和MAC地址、收发包数等 pass
2.在PC上使用家庭网关用户帐号useradmin登录家庭网关，观察GUI是否支持以下内容:
□用户侧以太网接口连接状态：显示接入设备的设备名称、设备类型（如手机/平板/电脑/机顶盒等）、MAC地址、IP地址等
在GUI->在首页标签页内，单击无线端或者有线端，然后鼠标悬停在下挂设备图标上，查看设备名称和类型
在GUI->在终端设备标签页内，查看MAC地址、IP地址。

实际结果:
实时网速每次更新后下一次会变为0.0b/s

预期结果:
实时显示网速

History

#1 - 05/14/2025 16:44 - 齐 刘

- Status changed from New to Feedback

这个和 3462 是一样的原因

Files

微信图片_20250513150659.png	249 KB	05/13/2025	天驰 王