移动 xgpon_wifi6 - Bug #3615

页面没有 WLAN总开关

08/07/2025 16:17 - 天琦 刘

Status:	Feedback	**Start date:**	08/07/2025
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:	天琦 刘	**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour
测试版本：	20250807	**复现概率：**	100%

Description

测试步骤
1)打开智能网关设备外部的WLAN硬开关，并登录本地Web维护账号或用户账号开启WLAN，正确配置WLAN参数，观察WLAN终端联网状态；
2)在本地Web管理页面上关闭WLAN开关，观察WLAN终端联网状态；
3)在本地Web管理页面上打开WLAN开关，观察WLAN终端联网状态；
4)通过管理平台远程关闭WLAN开关，观察WLAN终端联网状态；
5)通过管理平台远程打开WLAN开关，观察WLAN终端联网状态；
6)观察在步骤1）到步骤5)中，观察WLAN启用/禁用是否对所有SSID生效。
预期结果
步骤1）中，WLAN终端可通过WLAN连接到网关，获取正确IP地址，对所有SSID生效。
步骤2）中，WLAN终端与网关的WLAN连接断开，对所有SSID生效。
步骤3）中，WLAN终端可通过WLAN连接到网关，获取正确IP地址，对所有SSID生效。
步骤4）中，WLAN终端与网关的WLAN连接断开，对所有SSID生效。
步骤5）中，WLAN终端可通过WLAN连接到网关，获取正确IP地址，对所有SSID生效。

实际结果:
页面没有WLAN总开关

History

#1 - 08/08/2025 17:45 - 良缘 彭

- Status changed from New to Feedback

- Assignee changed from 良缘 彭 to 天琦 刘

高级设置里面有2.4G开关/5G开关