AML-SW3-WiFi6 - Bug #3991

3.10.3 ctcapd.wifi.timerext.1☐☐set

02/25/2026 16:35 - ☐ ☐

Status:	New	**Start date:**	02/25/2026
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:	☐ ☐	**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour
☐☐☐☐**:**	#7 SMP PREEMPT Tue Feb 10 14:35:51 CST 2026	☐☐☐☐**:**	100%

Description

☐☐☐☐☐
4.☐☐☐☐
ubus call ctcapd.wifi.timerext.1 set '{"weekday":"1","time":"09:30","enable":"no","SSIDMask":1}'
5.☐☐☐☐

☐☐☐☐☐
4.☐1☐☐☐☐☐ {"result":"0"}

☐☐☐☐
/ # ubus call ctcapd.wifi.timerext.1 set '{"weekdays":[1,3,5],"time":"09:35","enable":"yes","SSIDMask":1}'
Command failed: Not found

Files

90dc6388d0a78e5f285ea2c955bff895.png	13.9 KB	02/25/2026	☐ ☐